



CE 0194

CE 2777



EN 397:2012 + A1:2012

EN 50365:2002

TILLVERKARE

Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland

NAMN OCH ADRESS TILL DET ANMÄLDA ORGANET SOM HAR UTFÄRDAT EG-INTYG

INSPEC INTERNATIONAL LTD - NOTIFIED BODY NR 0194

56 LESLIE HOUGH WAY, SALFORD, GREATER MANCHESTER, M6 6AJ, UK
MODELS: PW54/PSS4/PG54

SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD - NOTIFIED BODY NR 2777

BRACETOWN BUSINESS PARK - CLONEE - DUBLIN D15 YN2P - IRELAND
MODEL: PSS3

Modeller:

PW54/PSS4/PG54	Endurance Plus - Industriella säkerhetshjälm - El isoleringsegenskap
PSS3	Hög hållfasthetshjälm - Elisoleringsegenskaper

Ladda ner försäkran om överensstämmelse @ www.portwest.com/declarations

SE SÄKERHETS HJÄLMAR

Se produktens etikett för detaljerad information om motsvarande standarder. Endast standarder och ikoner som visas på både produkten och användarinformationen nedan är tillämpliga. Alla dessa produkter uppfyller kraven i förordning EU 2016/425, EN397:2012+A1:2012, EN 50365:2002.

Denna skyddsutrustning är avsedd att användas för att skydda användarna mot fallande föremål och påföljande hjärnskada och skullfraktur. Detta hjälmskal på huvudskyddet är utformat för att skydda användarna från 1) tappade föremål ovanför huvudet 2) fallande föremål 3) Skada vid mycket låg temperatur (-30 ° C) och är även elektrisk isolering (upp till 440 V, 1000 V a.c., - 1500 V likström.) 4) laterala deformationer; 5) utbrott av smält metall. Använd inte denna hjälm för klättring, brandbekämpning och sportaktiviteter.

ANVÄNDNING AV SKYDDSELHELMET:

För adekvat skydd måste hjälmen passa eller anpassas till användarens huvud. Använd bakhjulsknappen för att justera till rätt storlek: Sväng höger för att stänga / Justera mindre storlek; Sväng vänster för att öppna / Justera större storlek. Använd de fyra stiftarna på hjälmen för att justera höjden. Flytta stiften till lämpliga hål: 3 olika höjdspositioner på framsidan och 2 olika höjdsöglor på baksidan av huvudbonaden. Öppna stängklämmorna och dra tejpen i remmarna för att justera hakbandets längd.

"Hjälmen är gjord för att absorbera en blåses energi genom partiell förstörelse eller skada på skalet och sele, och även om en sådan skada inte är lätt uppenbar bör någon hjälm som utsätts för allvarliga stötar ersättas. Användarens uppmärksamhet drabbar också risken att modifiera eller ta bort någon av hjälmens ursprungliga komponenter, förutom vad som rekommenderas av hjälmtillverkaren. Hjälmar bör inte anpassas för att montera bilagor på något sätt som inte rekommenderas av hjälmtillverkaren. Applicera inte färg, lösningsmedel, lim eller självhäftande etiketter, utom i enlighet med instruktioner från hjälmtillverkaren."

"ELEKTRISKA GRÄNSER FÖR ANVÄNDNING OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Före användningen måste användaren kontrollera att hjälmens elektriska gränser motsvarar den nominella spänningen som det sannolikt kommer att stöta på under användning. Isolering hjälm ska inte användas i situationer där det finns en risk som kan delvis reducera dess isolerande egenskaper (dvs mekanisk eller kemisk aggression). Elektriska isoleringsföreställningar ges endast om hjälmen inte används ensam: det är nödvändigt att använda annan isolerande skyddsutrustning enligt riskerna i arbetet."

"EFTER BRUK:

om hjälmen blir smutsig eller förorenad, särskilt på den yttre ytan, den ska noggrant rengöras i enlighet med rengöringsanvisningarna nedan (Underhåll / lagring). Vi belyser den potentiella risken för förlust av skydd vid olämplig rengöring och åldring av hjälmen."

JUSTERING OCH INSPEKTION AV SKYDDSELHELMET

För att säkerställa ett effektivt skydd bör denna hjälm bäras med sin skärm framåt (sitta i rakt läge) och den bör justeras till användarens huvudstorlek (får inte passa för löst eller för hårt) med dess justeringssystem placerat på baksidan av hjälmen. Hjälms livslängd påverkas av flera faktorer, t.ex. kyla, värme, kemiska produkter (t.ex. frätande reagens, färg, rengöringsmedel etc.), solljus eller missbruk. Dagligen och före användning bör en kontroll utföras för att identifiera om det finns några tecken på förlitning (sprickor, brister) på hjälmen, dess sele och tillbehör som är ömtåliga. Alla hjälmar som har utsatts för en stark stöt eller har slitage tecken bör bytas ut. Om det lilla visiret som ingår på PW54 är skadat eller repat ska det bytas

ut. Avinstallera hjälmselen; sätt in visirens sidohål på sele-kontakten på framsidan av hjälmen - 2 på höger sida och 2 på vänster sida); Sätt i sele på hjälm skalet igen. Ta bort skyddsfilmen på båda sidor (ersättningskod: PW56). Om hjälmen inte har några skador är den därmed lämplig för den avsedda användningen. Tillverkningsdatumet är markerat i varje hjälmskal. Under normala användningsförhållanden bör denna skyddshjälm ge korrekt skydd under 7 år enligt tillverkningsdatumet. "UNDERHÅLL / LAGRING Denna skyddande hjälm kan rengöras och desinficeras med hjälp av en impregnerad trasa i en rengöringslösning med låg koncentration. Använd inte någon slipande eller frätande kemikalie produkt. Om denna hjälm inte kan rengöras genom att använda denna metod ska den ersättas. Produkten måste transporteras sin förpackningsenhet. Om det inte finns någon förpackningsenhet, använd förpackning som skyddar produkten från stötar, exponering för fukt, värme risker, exponering för ljus, håller den bort från någon produkt eller material eller substans som kan försämas". "När den inte används längre eller under transport, ska hjälmen lagras i en torr, cool plats bort från ljus, frost och på plats som ger ingen kemisk produkt eller skarpa objekt böjer det genom att falla ovanför. Det ska inte komprimeras eller lagras nära till någon värmekälla. Det rekommenderas att lagringstemperaturen hålls i intervall 20 ± 15 ° C. Denna hjälm innehåller inte något ämne som är känt att vara mottagligt orsakar allergier. Men om en känslig person har en allergisk reaktion, borde det lämna därför det farliga området, ta bort hjälmen och fråga om medicins rådgivning."

"UPPMÄRKSAMHET:

Missande eller bristande respekt för användaranvisningar, justering / inspektioner och underhåll / lagring, kan begränsa effektiviteten av isolationskyddet. The harness and chin strap are not replaceable. Kasta hjälmen och byt ut den nya om hakbandet är skadat. Det finns två långa rektangelhåll på båda sidor om skalet är för tillbehör. Såsom att installera örönmuffen. Läs noggrant användarinstruktionen för örönmuffen innan du installerar örönmuffen på denna hjälm och för att bekräfta att örönmuffen har testats med denna hjälm och dess kompatibilitet.

MÄRKNINGAR

= Tillverkarens identifikation
CE 0194 = Meddela kropsnummer för övervakning av produktionsstyrningen i fops
EN 397:2012+A1:2012 = med hänvisning till standard och publiceringsår
EN 50365:2002 = med hänvisning till standard och publiceringsår

= plast återvinning symbol
ABS = Helmet Shell Material (ABS-Acrylonitril-butadien styrene)
 = Tillverkningsår och månad (på exemplet: 2019 / mars)

"MÄRKNING (FAKULTATIVT PROVNING)

Hjälmar som har en av följande markeringar uppfyller de ytterligare kraven som Nedan:"

"-30 ° C / -20 ° C: Mycket låg temperatur

Hjälmen behåller sin prestanda över dessa temperaturer"

"440V.a.c.: Elisolering

Hjälmen skyddar användaren mot en kort oavsiktlig kontakt med elektriska ledningar under spänning som kan nå 440Va.c. För allmänt bruk inom industrin och i arbetet säte där det finns elektriska risker under 440V.c."

"LD: Lateral deformation.

Hjälmen skyddar användaren mot laterala deformationer"

"MM: Smält metallprojektioner

Hjälmen (locket) skyddar användaren mot utsprång av smält metall"



"ELEKTRISKA TEST (EN 50365:2002) Hjälmen ger elektrisk isolering, och den kan användas för att arbeta live eller nära att leva delar på anläggningar som inte överstiger 1000 V a.c. eller 1500 V d.c. När den används i samband med annan elektrisk isolerande skyddsutrustning hindrar denna hjälm farlig ström från att passera genom personer via huvudet"